



# **Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz**

**bei**

**Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS)**

**Damen Shiprepair Vlissingen (DSV)**

Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeiter stehen an erster Stelle.

Jeden Tag gesund nach Hause, das ist die Anstrengung von uns allen.

Sehen Sie diese Präsentation sorgfältig an, damit Sie wissen, was zu beachten ist, wenn Sie auf unserer Seite sind.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit.

## DAMEN COVID-19 RICHTLINIEN



Kein Händeschütteln oder sonstiger körperlicher Kontakt



Halten Sie 1,5 Meter voneinander entfernt



Husten und Niesen in den Ellbogen



Waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände



Lassen Sie sich auf COVID-19 Symptome testen



Tragen Sie immer eine Gesichtsmaske, wenn Sie sich in Innenräumen und an Bord bewegen

Weitere Informationen zu den DAMEN COVID-19 Richtlinien auf unserer Werft, finden Sie in unserem DAMEN COVID-19 Protokoll, das Sie bei Ihrem Vorgesetzten erhalten

## Gesundheits-/Sicherheitsgefahren:

- Arbeiten in großer Höhe (Absturzgefahr).
- Arbeiten in geschlossenen Räumen (Erstickungsgefahr, Explosion).
- Arbeiten mit Feuergefahr (Schweißen, Brennschneiden, Schleifen).
- Gesundheitsschädlicher Lärm (Lärmschwerhörigkeit).
- Lose Kabel und Schläuche, herumliegender Müll (Stolpergefahr, Gefahr durch Abhandenkommen).
- Stromschlaggefahr.

## Umweltgefahren:

- Auslaufen und Verschütten von Stoffen (Öl, Gefahrstoffe).
- Übermäßiger Verbrauch von Rohstoffen und Verbrauchsstoffen.
- Übermäßiger Energieverbrauch.
- Lärmbelästigung.
- Stauberzeugung (Schweißdämpfe, Staub aufwirbeln, Lack- und Gebläsestaub).

## Standort Vlissingen-Oost





Anrufen: 0118 48 **31 11** (Vlissingen-Ost)  
siehe auch Katastrophenkarte

Geben Sie immer an:

- Wer Sie sind
- Was geschehen ist
- Wo es geschehen ist

LOCATION: **VLISSINGEN-OOST**

**Vorgehensweise bei einem Vorfall**

- Anrufen **0118 48 31 11** 
- Angeben
  - Wer sind Sie
  - Was ist passiert
  - Wo ist es passiert

**Bei Feuer**

- Beginnendes Feuer mit eigenen Löschmitteln löschen 
- Eigene Geräte ausschalten 
- Türen, Fenster und Schränke schließen

**Bei Unfall**

- Zunächst lebensrettende Handlungen vornehmen 

**Verlassen des Gebäudes**

- Bleiben Sie ruhig 
- Verlassen Sie das Gebäude gemäß den Ihnen erteilten Anweisungen
- Auf **keinen** Fall die Lifte/Aufzüge benutzen 
- Begeben Sie sich zum Sammelplatz 
- Befolgen Sie die Ihnen erteilten Anweisungen

**DAMEN** DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING

Bei Fragen oder Anmerkungen über Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz rufen Sie den HSE-Koordinator an

## Bei Brand / Unfall

### Angaben bei

#### **Brandmeldung**

- Eventuelle Unfallopfer
- Gewünschte Hilfeleistung
- Besonderheiten

### Angaben bei Unfall:

- Anzahl der Unfallopfer
- Zustand der Unfallopfer
- Gewünschte Hilfeleistung
- Ergriffene Maßnahmen

### Bei Räumung

Begeben Sie sich zur Sammelstelle..

**bleiben Sie bei dem Unfallopfer!**



### Ausbreitung verhindern:

- Maschinen abschalten
- Gasflaschen verschließen

**Befolgen Sie die Anweisungen des Ersthelfers (BHV).**

## Ersthelfer (BHV):

Ersthelfer sind erkennbar am:

- BHV-Aufkleber am Helm



## Brandwache:

- ist erkennbar am: roten Helm,
- achtet auf die Brandsicherheit und die allgemeine Sicherheit an Bord.



## Erste Hilfe

Der Ersthelfer ist für die Erste Hilfe zuständig!

## AED

Gerät zur Wiederbelebung im Fall eines Herzstillstands;  
Es befindet sich in Erste-Hilfe-Schränken an verschiedenen  
Orten.



- Feuerlöschmittel müssen immer gut erreichbar sein.
- Die Benutzung eines Feuerlöschers immer der Brandwache melden.
- Rauchen während der Arbeitszeit ist verboten; erlaubt nur in festgelegten Pausen in dazu vorgesehenen Bereichen.
- Hüten Sie sich vor brandgefährlichen Situationen.
- Lassen Sie keine feuergefährlichen Materialien / Abfälle herumliegen.
- Kontrollieren Sie Ihren Arbeitsplatz vor dem Verlassen auf brennende und schwelende Gegenstände.



## Beinaheunfälle und unsichere Situationen

- Unterbrechen Sie Ihre Arbeit bei einer direkt drohenden Gefahr.
- Versuchen Sie eine unsichere Situation zunächst selbst zu beseitigen, um auch Ihre Kollegen vor Unfällen zu schützen.
- Melden Sie alle unsicheren Situationen und Beinaheunfälle direkt bei Ihrem Vorgesetzten

## Sicherheit (Security)

- Gültigen Ausweis immer vorzeigen können.
- Zutritt mit dem Auto nur mit Parkausweis.
- Parken nur in den Parkfächern und auf eigene Gefahr.
- Höchstgeschwindigkeit: 15/30 km/h.



- Bei einer Kontrolle durch den Sicherheitsdienst wird Mitarbeit verlangt.

## Alkohol, Drogen und Medikamente

- Der Genuss von Alkohol und Drogen während der Arbeitszeit ist **streng verboten**; ebenso das Erscheinen zur Arbeit unter Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Eine Übertretung hat eine fristlose Kündigung des Arbeitsvertrags zur Folge.



- Melden Sie sich mit Medikamenten, die die Leistung Ihrer Arbeit beeinflussen können, bei Ihren Vorgesetzten



## Ordnung und Sauberkeit

Halten Sie den Arbeitsplatz (auch zwischendurch) sauber und ordentlich.  
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Arbeitsplatz bei Feierabend aufgeräumt ist.



Eine Arbeit ist erst fertig, wenn auch der Arbeitsplatz aufgeräumt ist.

## Ordnung und Sauberkeit



## Sicheres Heben

- Laufkran bedienen? Gültiger Kranschein ist **Vorgeschrieben!**
- Fragen Sie Ihrem Chef für einem Helmsticker
- Im Zweifelsfall Hubarbeit unterbrechen!
- Heben Sie nicht über oder neben Personen
- Benutzen Sie immer das richtige Hubgeschirr / Hilfsmittel.
- Prüfen Sie vorher immer Hubgeschirr / Hilfsmittel.
- Liefern Sie beschädigtes / unbrauchbares Hubgeschirr / Hilfsmittel ab im (Abteilungs) Magazin



## Sicherer Umgang mit Maschinen

- Maschine oder Fahrzeug vorher auf sicheren Gebrauch kontrollieren.
- Die dazugehörige Bedienungsanleitung lesen und Richtlinien beachten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES / SAFETY INSTRUCTIONS		
KOLOMBOOR / COLUMN DRILL		
<p><b>RISICO'S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstuk vliegt weg (slecht geklemd)</li> <li>• Rondvliegende deeltjes (spanen)</li> <li>• Draaiende delen</li> <li>• Breken van boor</li> <li>• Boorsel wegnemen met de hand</li> <li>• Spattende koel- of snijolie</li> <li>• Loshangend haar, kleding of sieraden</li> </ul>		<p><b>RISKS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Work piece flies away (poorly plugged)</li> <li>• Flying particles (chips)</li> <li>• Rotating parts</li> <li>• Breaking the drill</li> <li>• Removing drill cuttings with the hand</li> <li>• Splashing cooling or cutting oil</li> <li>• Loose hair, clothing or jewelry</li> </ul>
<p><b>PREVENTIEMAATREGELEN</b></p> <p><b>BEDIENER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draag veiligheidsbril</li> <li>• Klem werkstuk indien mogelijk goed vast, houd niet met de hand vast</li> <li>• Draag <b>GEEN</b> handschoenen</li> <li>• Veeg boorsel weg met borstel</li> <li>• Stel juiste boorsnelheid in</li> <li>• Verstel <b>NIE</b>t tijdens het draaien</li> <li>• Laat <b>NOOIT</b> draaien met openstaande overbrenging</li> <li>• Draag goed sluitende werkklleding</li> <li>• Draag <b>GEEN</b> loshangend haar/sieraden</li> </ul>		<p><b>PREVENTION</b></p> <p><b>OPERATOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wear safety goggles</li> <li>• Put work piece if possible, not hand-hold</li> <li>• <b>DO NOT</b> wear gloves</li> <li>• Wipe away debris with brush</li> <li>• Set correct drill speed</li> <li>• <b>NOT</b> adjust while running</li> <li>• <b>NEVER</b> run with open transmission</li> <li>• Wear <b>tight-fitting</b> clothing</li> <li>• <b>DO NOT</b> wear loose hair/jewelry</li> </ul>
<p><small>Damen Schelde Naval Shipbuilding Rev. 0 June 2012 Author: A. van Stujs (Health &amp; Safety coordinator)</small></p>		

- Arbeitsplatz sicher einrichten (Freiraum rund um Maschinen, Begehbarkeit des Untergrunds, Beleuchtung, Absaugung).
- Halten Sie die Sicherheitseinrichtungen immer instand.

# Gabelstapler

- Bedienung eines Gabelstaplers nur mit gültigem Gabelstaplerschein
- Fragen Sie Ihrem Chef für einen Helmsticker
- Das Anlegen des Sicherheitsgurts / benutzen sicherheids Tur ist Pflicht
- Defekt und unsichere Situationen sofort dem Vorgesetzten melden



## Hochwerker, Arbeitsbühnen

In Hochwerker und Arbeitsbühne immer anschnallen!  
 Bedienung eines Hochwerker nur mit gültigem  
 Hochwerkerschein.  
 Fragen Sie Ihrem Chef für einen Helmsticker



## Arbeit auf, oben oder in die nahe von Wasser

Beim Arbeit auf dem Wasser, oben Wasser oder in die nahe von Wasser ohne Geländer müssen Sie sich Schützen mit einem Schwimmweste

Schwimmweste sind verfügbar im (Abteilungs) Magazin



Rettungsringe sind platziert auf den Kran Chassis und auf die übliche stellen am Kai

Auf Pontons werden immer vorübergehende Rettungsringe verwendet



## Tanker

- Tanker sind normalerweise nicht gasfrei
- Respekt die Schilder beim Schiff
  - Verboten mit Auto / Elektrisch getriebene Wagen Beim Schiff zu kommen
  - Verboten: zu Rauchen / Telefonieren / Feuer / Schweizen





## Leitern und Treppen

Betreten von Leitern und Treppen nur mit zwei freien Händen.

Zu jeder Zeit 3 kontakt Punkte benutzen.



## Arbeitserlaubnis

### Ziel: Risiken verringern

- **1 Tag** vorher bei der Brandwache anfragen
- Brandwache prüft und ergänzt.
- Brandwache und Ausführungsfirma unterschreiben.
- Nach Beendigung der Arbeit:
  - Arbeitsstelle aufräumen.
  - Bei der Brandwache abmelden.

<b>DAMEN</b>		<b>Damen Schelde Naval Shipbuilding WERKVERGUNNING</b>				
Project:		Datum aanvang:		Tijd:		
Dek nr.:		Datum einde:		Tijd:		
Ruimte:		<input type="checkbox"/> Dek <input type="checkbox"/> Wanden (O BB / O SB / O VS / O AS) <input type="checkbox"/> Plafond				
Ruimte nr.:						
Omschrijving werkzaamheden (zo duidelijk mogelijk)						
<b>A. Soort werkzaamheden</b> <input type="checkbox"/> Bestloten ruimte <input type="checkbox"/> Heetwerk <input type="checkbox"/> Conserveren <input type="checkbox"/> Vloeren coaten <input type="checkbox"/> Brandstof bunkeren <input type="checkbox"/> Draaien <input type="checkbox"/> Zenden <input type="checkbox"/> Leidingen persen (> 8 bar) <input type="checkbox"/> Dieselen <input type="checkbox"/> Risicovolle IBS-werkzaamheden <input type="checkbox"/>		<b>B. Genomen veiligheidsmaatregelen</b> <input type="checkbox"/> Inspectie aangrenzende ruimtes (kubus) <input type="checkbox"/> Brandbaar materiaal verwijderd/afgedekt <input type="checkbox"/> Brandblusser aanwezig in de ruimte <input type="checkbox"/> Spanning uitgeschakeld <input type="checkbox"/> Mangatwacht aanwezig <input type="checkbox"/> Ruimte afgebakend <input type="checkbox"/> Ventilatie/afzuiging aanwezig <input type="checkbox"/> Waarschuwingborden geplaatst <input type="checkbox"/> Ruimte gemeten <input type="checkbox"/>		<b>C. Benodigde PBM</b> (buitenom standaard) <input type="checkbox"/> Gehoorbescherming <input type="checkbox"/> Handsbescherming <input type="checkbox"/> Stofmasker (P2/P3) <input type="checkbox"/> Onafhankelijke adembescherming <input type="checkbox"/> Gelaatsbescherming <input type="checkbox"/> Veiligheids gordel <input type="checkbox"/> Persoonlijke gasdetector <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
<b>Metresultaten voor bestloten ruimten / heetwerk</b>						
Datum	Tijd	Naam	Handtekening	Zuurstof (20-21 Vol. %)	Explosielevel (< 10% LEL)	Gevaarlijke gassen (< MAC-waarde)
Eventuele opmerkingen:						
<b>Controle uitvoering veiligheidsmaatregelen</b>						
Brandveiligheidswachter: Hierbij verklaar ik dat de genomen veiligheidsmaatregelen in voldoende mate zijn uitgevoerd			Aanvrager / Productiemeedewerker(s) Hierbij verklaar ik de werkzaamheden conform de werkvergunning uit te voeren			
Datum	Naam	Handtekening	Firma	Naam/Namen	Handtekening	
Werkvergunning bij einde van de werkzaamheden of aan het einde van de week inleveren bij de container (prievenbus).						
Aanvrager / Productiemeedewerker: Hierbij verklaar ik dat de installatie en de locale in een schone en veilige conditie zijn achtergelaten.						
Datum:	Tijd:	Naam:	Handtekening:			
Rev. 3 januari 2009						

## Arbeitserlaubnis

Vorschriften bei den folgenden Arbeiten:

### Zusammenbau / Ausbau von Schiffen:

- Arbeiten in geschlossenen Räumen
- Heißarbeit (u.a. Schweißen, Brennen und Schleifen)
- Strahlen / Konservieren
- Fußböden streichen
- Drehen und wenden
- Brennstoff lagern
- Pressen von Systemen
- Dieseln / gefährliche IBS-Arbeiten
- Röntgen

### Sektionsbau von Schiffen:

- Arbeiten in einem geschlossenen Raum


DAMEN		Damen Schelde Naval Shipbuilding WERKVERGUNNING				
Project:		Datum aanvang:		Tijd:		
Dek nr.:		Datum einde:		Tijd:		
Ruimte:		<input type="checkbox"/> Dek <input type="checkbox"/> Wanden (O BB / O SB / O VS / O AS)				
Ruimte nr.:		<input type="checkbox"/> Plafond				
Omschrijving werkzaamheden (zo duidelijk mogelijk)						
<b>A. Soort werkzaamheden</b> <input type="checkbox"/> Besloten ruimte <input type="checkbox"/> Heetwerk <input type="checkbox"/> Conservieren <input type="checkbox"/> Vloeren coaten <input type="checkbox"/> Brandstof bunkeren <input type="checkbox"/> Draaien <input type="checkbox"/> Leidingen persen (> 8 bar) <input type="checkbox"/> Dieselen <input type="checkbox"/> Risicovolle IBS-werkzaamheden		<b>B. Genomen veiligheidsmaatregelen</b> <input type="checkbox"/> Inspectie aangrenzende ruimtes (kubus) <input type="checkbox"/> Brandbaar materiaal verwijderd/afgedekt <input type="checkbox"/> Brandblusser aanwezig in de ruimte <input type="checkbox"/> Spanning uitgeschakeld <input type="checkbox"/> Mangatwachter aanwezig <input type="checkbox"/> Ruimte afgebakend <input type="checkbox"/> Ventilatie/afzuiging aanwezig <input type="checkbox"/> Waarschuwingsborden geplaatst <input type="checkbox"/> Ruimte gemeten		<b>C. Benodigde PBM</b> (buitenom standaard) <input type="checkbox"/> Gehoorbescherming <input type="checkbox"/> Handsbescherming <input type="checkbox"/> Stofmasker (P2/P3) <input type="checkbox"/> Onafhankelijke adembescherming <input type="checkbox"/> Gelaatsbescherming <input type="checkbox"/> Veiligheidsordel <input type="checkbox"/> Persoonlijke gasdetector		
<b>Metingsresultaten voor besloten ruimten / heetwerk</b>						
Datum	Tijd	Naam	Handtekening	Zuurstof (20-21 Vol. %)	Explosielevel (< 10% LEL)	Gevaarlijke gassen (< MAC-waarde)
Eventuele opmerkingen:						
<b>Controle uitvoering veiligheidsmaatregelen</b>						
Brandveiligheidswacht			Aanvrager / Productiemedewerker(s)			
Hierbij verklaar ik dat de genomen veiligheidsmaatregelen in voldoende mate zijn uitgevoerd			Hierbij verklaar ik de werkzaamheden conform de werkvergunning uit te voeren			
Datum	Naam	Handtekening	Firma	Naam/Namen	Handtekening	
Werkvergunning bij einde van de werkzaamheden of aan het einde van de week inleveren bij de container (brievbus).						
Aanvrager / Productiemedewerker: Hierbij verklaar ik dat de installatie en de locatie in een schone en veilige conditie zijn achtergelaten.						
Datum:	Tijd:	Naam:	Handtekening:			
Rev. 5 Januari 2009						

## Gas- und Sauerstoffschläuche

- Vorab prüfen auf:
  - Beschädigung
  - Lecks
  - Richtige Jahresfarbkodierung
  - Vorhandensein von Sicherungen
- Brenner und Schläuche **niemals** in geschlossenen Räumen zurücklassen
- Vor jeder Pause oder Unterbrechung von Heißarbeiten immer die Apparatur loskoppeln
- Sauerstoff nur zum Unterhalten der Flamme benutzen
- Keine angestrichenen Schläuche benutzen
- Beschädigte Schläuche sofort auswechseln



- An Bord von im Bau befindlichen Schiffen und Sektionen ist nur die “sichere” Spannung (110 VDC) oder 380 VAC erlaubt.
- 380 V: Stromaggregat nicht in engen Räumen aufstellen.
- 220 V: nur nach Genehmigung durch die Brandwache.
- Kabel, die unter Spannung stehen, immer ordnungsgemäß abdecken.
- Vorsichtig mit Wasser umgehen.
- Kabelhaspeln sind an Bord verboten.
- Niemals etwas ohne zu Fragen ein- oder ausschalten.




## Heißarbeit (Schweißen, Brennen, Schleifen)

- Befolgen Sie die Anweisungen der Brandwache.
- Inspizieren Sie die Umgebung und die angrenzenden Räume.
- Decken Sie feuergefährliche Gegenstände mit Branddecken ab.
- Sorgen Sie für einen Feuerlöscher am Arbeitsplatz.
- Quellenabsaugung ist beim Schweißen vorgeschrieben.
- Kontrollieren Sie nach Ende der Arbeit den Arbeitsplatz und die angrenzenden Räume auf Brandgefahr.
- Hinterlassen Sie den Arbeitsplatz aufgeräumt.



## Arbeiten in geschlossenen Räumen

- Betreten nur mit einer von der Brandwache abgezeichneten **Arbeitserlaubnis**.
- Beim Eingang zum geschlossenen Raum wird angezeigt, ob dieser messtechnisch geprüft worden ist:
  - Grün: Geprüft – Betreten ist sicher.
  - Rot: Nicht geprüft – Nicht betreten.



## Arbeiten mit Dichtungen und Isolierungen

- Bestehende Dichtungen und Isolationsmaterialien können Asbest enthalten.
- Der Arbeitsplatz muss daher auf Asbest untersucht worden sein.
- DSV verwendet dafür Etiketten:
  - Blau = Material wird noch untersucht
  - Rot = Material enthält Asbest
  - Grün = Material ist asbestfrei
- Sie dürfen nur an Grün gekennzeichneten Komponenten arbeiten



## Malerarbeiten / Konservierung

- Arbeitserlaubnis **immer** vorgeschrieben.
- Am Arbeitsplatz nur den Materialvorrat für einen Tag.
- Staub aufsaugen und nicht nur wegblasen.
- Ventilieren / Absaugen, wenn Dämpfe entstehen.
- Nach Arbeitsende alles aufräumen.
- Lagerung von Farben im Container.



## Abfalltrennung

- Abfälle möglichst getrennt entsorgen.
- Für die folgenden Abfallarten gibt es Behälter:
- Vertrauliches Papier, Kunststoff, Isolierung, ölhaltige Abfälle, Aerosole, Farbdosen

Stahl



Holz



Restmüll



Papier/Karton



- Nach Gebrauch sofort in den dazu vorgesehenen Räumen lagern.
- Nicht mehr Gefahrstoffe an Bord nehmen als **für 1 Tag** gebraucht werden.
- Abfälle von Gefahrstoffen getrennt entsorgen. Fragen Sie dazu Ihren Vorgesetzten.



## Abdecken von Löchern und Öffnungen

Sichern Sie Löcher und Öffnungen vorschriftsmäßig ab.



## Persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Helm und Brille sind Pflichtfelder:  
wo mit Symbolen angezeigt

Helmet Color	Who is meant	Addition markings for specific roles/ functions	
	Workers	EHBO white cross green background (size 4x4 cm)	
	Safety Officer + HSEQ Coordinator, + Fire- / manhole Watch	Riggers Red Striping	
	Foreman		
	Office personnel + Engineers + Project Managers		
	Visitors External		
	QC inspectors		

## Persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Das Tragen von körperbedeckender Arbeitskleidung ist vorgeschrieben



Das Tragen von Sicherheitsschuhen ist an allen Arbeitsplätzen vorgeschrieben



## Persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Das Tragen von Gehörschutz ist an allen Arbeitsplätzen vorgeschrieben

Faustregel: Mit erhobener Stimme sprechen um Verstanden zu werden = Lärm



Wegen eines möglichen Stromausfalls ist das Mitführen einer tauglichen Taschenlampe an Bord vorgeschrieben.

## Arbeitsschutzkleidung und -ausrüstung

### Schleifer



Schleifhaube

Frischluf-Schweißhaube

P2-Maske

Mönchshaube

Lederschweißerärmel

Arbeitshandschuhe

Lederhandschuhe

Lederschweißerjacke

### Meißelarbeiter



## Arbeitsschutzkleidung und -ausrüstung

### Metallbearbeiter



Schweißhaube

Brennerhaube

P2-Maske

Mönchshaube

Lederschweißärmel

Lederschweißhandschuhe

### Brenner



## Arbeitsschutzkleidung und -ausrüstung

### Schweißer Frischluft



### Schleifer Frischluft



Frischluf-Schleifhaube

Frischluf-Schweißhaube

Mönchshaube

Lederschweißerärmel

Lederhandschuhe

Arbeitshandschuhe

## Wichtiger Hinweis

- Seien Sie sicherheitsbedacht:
  - Sprichen Sie einander auf unsicheres Verhalten an.
  - Nehmen Sie Verantwortung für Ihre eigne Sicherheit und die Ihrer Kollegen.
  - Seien Sie proaktiv und stellen Sie Fragen:
    - Welche Gefahren können mir bei meiner Arbeit begegnen?
    - Welche präventive Massnahmen muss ich nehmen.
- Diese Sicherheitshinweise ersetzen nicht die HSE-Vorschriften.
- Diese Sicherheitshinweise sind nur eine zusätzliche Unterstützung.
- Lesen Sie bei Fragen und Unklarheiten die HSE-Vorschriften oder bitten Sie Ihren Vorgesetzten um eine Erklärung.

**DAMEN**

